

低价代缴取暖费？骗局！

随着天气转凉，新一轮供暖即将开始。此时，诈骗分子也悄然盯上了这一“民生热点”。近期公安机关已发现多起利用微信、闲鱼等网络平台，以“取暖费打折”“代缴取暖费”等名义实施的诈骗行为。该类诈骗通常以低价代缴取暖费为诱饵，实则为了进行涉诈资金的非法转移。广大市民千万不要贪图小利，否则不仅可能面临资金损失，更可能沦为犯罪“工具人”，承担法律风险。

真实案例

市民张女士在浏览网页时看到一则信息，称某平台可提供取暖费折扣。她随即登录该平台，出现多个可“代缴取暖费”的商家链接。张女士与其中一名商家沟通后，对方确认可享受九折优惠。出于节省开支的考虑，张女士点击对方提供的链接，按照提示向陌生网站支付了相应费用。对方随即提供了缴费凭证，并告知她缴费已完成。

然而一个月后，张女士接到供热公司通知，称其暖气因欠费已被停用，需补缴费用。经警方通报，张女士账户中的资金属于涉刑事案件赃款，已被依法冻结，并按要求完成涉诈资金的退回。事实上，张女士并未通过正规渠道完成缴费，所谓的“缴费成功”实为骗局。

诈骗套路解析

诈骗分子利用人们追求优惠的心理，在社交网络平台发布“低价代缴取暖费”等虚假优惠广告，以“九五折”“九折”甚至“八五折”为诱饵，诱导用户点击不明链接或下载非官方App完成所谓“缴费”，并以“充值到账较慢”为借口降低受害者警惕。

诈骗分子将骗取的取暖费据为己有，将其他电信网络诈骗所得的赃款，通过电子渠道为用户缴纳取暖费，以此实现“洗白”非法资金的目的。这一过程不仅使用户蒙受经济损失，还将相关法律风险转嫁给供热公司与用户。

安全提醒

任何低价代缴取暖费的行为，均可能涉及诈骗及洗钱犯罪，切勿成为违法犯罪的“工具人”。

若用户账户中的充值资金被确认为诈骗资金，公安机关将依法冻结，供热公司也将配合对涉案资金进行处置，相关服务可能因此关停。

缴纳取暖费及其他生活费用时，请务必选择正规渠道。

除取暖费外，类似诈骗手法也常见于代缴电费、话费、燃气费等场景。遇到“低价代缴”“内部折扣”等诱惑性信息，应保持高度警觉，不轻信不实宣传，向不明账户转账。

本报综合

安全大讲堂



高处作业防坠落 注意十大风险点

在建筑施工行业中，高处坠落是一大“杀手”。高处作业极其危险，未防护、防护不好或作业不当等，都可能发生人员坠落事故。我市应急部门整理了高处坠落事故十大风险点，提醒相关人员在高处作业时，务必保持高度警惕，确保采取必要的安全措施，以免发生危险。



□本报记者 王晓萌

▶ 洞口坠落

洞口操作不慎，身体失稳；走动时，不小心身落洞口；躺坐在洞口边缘休息时，失误坠入洞口；在洞口旁边嬉闹，无意坠入洞口；洞口没有安全防护措施；安全防护措施不牢、不合格或损坏未及时检查；洞口未设置醒目警示标志。

▶ 脚手架坠落

走动时踩空、绊倒、跌落；操作时弯腰转身不慎碰到杆件等导致身体失稳；坐在栏杆架子上、站在高空架子上作业或在脚手架上嬉闹；脚手板未满铺或铺设不稳；没有设防护栏杆或防护栏杆损坏；操作层下面没有铺安全防护层；脚手架离墙面距离超过20厘米，没有防护措施；脚手架超载或损坏；在脚手架上用砖垫高或隔脚手板操作。

▶ 悬空高处作业坠落

立足面狭小，作业用力过猛，身体失稳，重心超出立足地；脚底打滑或不慎踩空；随重物坠落；身体不舒服行动失稳；未系安全带、未正确使用安全带或走动时取下安全带；安全带挂钩不牢固；现场未设置安全绳；作业面未设置安全兜网。

▶ 踩破轻型屋面坠落

未使用板梯；作业人员未系安全带；作业人员操作或移动时不慎踩破石棉瓦或其他轻型屋面结构。

▶ 拆除工作中坠落

站在不稳定部件上从事拆除工作；拆除脚手架、井架、龙门架等没有系安全带；拆除井架、龙门架没有预先拴好临时钢丝绳；人随重物坠落；操作者用力

过猛，身体失稳；楼板架上堆放的拆除材料超载，压断楼板造成坍塌。

▶ 从屋面沿口坠落

屋面坡度大于25度，无防滑、防坠落安全措施；身体失稳；人员作业时突然头晕、休克；沿口构件不牢或踩断，作业人员随之坠落。

▶ 梯子上作业坠落

使用破损的梯子或梯子超载断裂；梯脚无防滑措施，使用时滑倒或垫高使用；梯子没有靠稳或斜度过大；人字架两片间未用绳或链拉牢；在梯子上作业方法不当；人在梯子上移动梯子。

▶ 天花板上检修坠落

光线太暗，操作时没有铺脚手板或沿屋架上弦走动时不慎踩空；由于身体原因，在操作时不慎坠落。

▶ 龙门吊转料平台上坠落

龙门吊转料平台搭设不符合规范；搭设材料钢管、踏脚板不合格，致平台倒塌，人员坠落；龙门吊转料平台邻边无防护，没有用1.2米高的安全防护栏杆及安全防护网做防护，人员不小心从龙门吊转料平台口邻边坠落；龙门吊转料平台没有照明装置，晚上工人作业时不小心从高空坠落；龙门吊转料平台无安全防护门、有安全防护门但无挂钩卡或有防护门及挂钩卡但无人落实，致使工人不小心坠落；工人在龙门吊转料平台嬉闹，不小心坠落。

▶ 临边坠落

楼层周边、阳台周边等建筑作业面周边无防护，未设安全防护栏或安设不合格的防护栏，作业人员不慎高空坠落；作业人员违法作业时不慎坠落；临边防护栏损坏或被人移走没有及时发现；作业难度大，作业困难，防护不到位或有防护但没按规范要求施工，没经过验收，导致人员作业时不慎坠落。

有请律师



扫码加群
分享您的案例
以案说法
传递公平正义

